

Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

**Stade, angle sud-ouest**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_97      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.93911180 / Y: 47.34286950  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921864 / Y: 6697745  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9391118 / Y: 47.3428695  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**2010** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : L'eau à presque atteint le niveau inférieur de la main courante au sud du terrain de foot. photo remise par la société de pêche. La lisse à un diamètre de 6cm environ, la partie inférieure de la lisse est à 96cm du sol (lui-même surélevé de 10-15cm du centre du terrain de foot)

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_97\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25