


Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

**Sous-sol de la maison au numéro 2 Grande Rue**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_99 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.93942330 / Y: 47.34661820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921872 / Y: 6698162  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9394233 / Y: 47.3466182  
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

**2010**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Repère sur mur de la crue de 2010 (env 40cm > sol). Repères des crues d'octobre 1999 et février 1990 à peine plus bas. Ce niveau est enterré d'une quarantaine de cm. Il confirme que l'eau atteignait à peine le pied de la façade Sud. Donc débordement ou remontée de nappe? — fiabilité moyenne malgré la précision.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_99\_1 Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25


Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

## Sous-sol de la maison au numéro 2 Grande Rue

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_99      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.93942330 / Y: 47.34661820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921872 / Y: 6698162  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9394233 / Y: 47.3466182  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**26 octobre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Débordement ou remontée de nappe ?

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_99\_2      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Texte : 26 10 99  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25


Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

## Sous-sol de la maison au numéro 2 Grande Rue

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_99      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.93942330 / Y: 47.34661820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921872 / Y: 6698162  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9394233 / Y: 47.3466182  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**16 février 1990**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Débordement ou remontée de nappe ?

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_99\_3      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Texte : 16/02/90  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25