

Commune : **ETUZ** | Rivière : **L' Ognon**

**Jardin de la maison au numéro 2 grande rue**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_100      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.93894090 / Y: 47.34652230  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 921836 / Y: 6698150  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9389409 / Y: 47.3465223  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**16 février 2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Environ 30cm d'eau au milieu du jardin. L'eau aurait également remonté la petite route à l'arrière du jardin jusqu'à la 4em maison.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_100\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25