

Commune : **BUSSIERES** | Rivière : **L' Ognon**
RD367

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_108 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 5.97017690 / Y: 47.33614240
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924236 / Y: 6697086
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9701769 / Y: 47.3361424
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Octobre 2010
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau a dépassé le panneau "50" au premier plan (et le 5ème arbre à gauche en partant du fond). La crue a eu lieu en octobre, l'année est inconnue.

GÉNÉRAL
 Code : 25OGNDT25_R_108_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -
 Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25