Commune : **GENEUILLE** | Rivière : **L' Ognon**

Angle ouest du terrain de foot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_112 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.97280730 / Y: 47.32597630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924477 / Y: 6695964.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9728073 / Y: 47.3259763
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ou 1990 ? (doute sur la date). L'eau est arrivée au sommet des poteaux en béton autour du stade (ils font entre 105 et 110 cm de haut) indication recueillie auprès de tous les occupants des maisons n°10, 12a, 14 et 16 de la rue des papeteries (les 4 maisons au-dessus du stade). Ne savent plus la date. Crue la plus forte observée par tous.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_112_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25

Commune : **GENEUILLE** | Rivière : **L' Ognon**

Angle ouest du terrain de foot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_112 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.97280730 / Y: 47.32597630
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 924477 / Y: 6695964.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.9728073 / Y: 47.3259763
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est remontée sur le terrain de foot pratiquement jusqu'au pied des poteaux. témoignage de la propriétaire du 12a : l'eau à atteint les piquets au premier plan. Témoignage du propriétaire du 15 chemin de la prairie : l'eau à recouvert la moitié du stade.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_112_2 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25