

Commune : **GENEUILLE**Rivière : **L' Ognon**

Angle ouest du terrain de foot

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_112**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.97280730 / Y: 47.32597630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 924477 / Y: 6695964.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9728073 / Y: 47.3259763**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche

Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ou 1990 ? (doute sur la date). L'eau est arrivée au sommet des poteaux en béton autour du stade (ils font entre 105 et 110 cm de haut) indication recueillie auprès de tous les occupants des maisons n°10, 12a, 14 et 16 de la rue des papeteries (les 4 maisons au-dessus du stade). Ne savent plus la date. Crue la plus forte observée par tous.

GÉNÉRAL**Code :** 250GNDT25_R_112_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Commune : **GENEUILLE**Rivière : **L' Ognon**

Angle ouest du terrain de foot

2

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_112**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 5.97280730 / Y: 47.32597630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 924477 / Y: 6695964.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.9728073 / Y: 47.3259763**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Gauche**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau est remontée sur le terrain de foot pratiquement jusqu'au pied des poteaux. témoignage de la propriétaire du 12a : l'eau à atteint les piquets au premier plan. Témoignage du propriétaire du 15 chemin de la prairie : l'eau à recouvert la moitié du stade.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_112_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25