

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

5 ch. des Près Lajux

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_121 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01382190 / Y: 47.33860310
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927519 / Y: 6697484
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0138219 / Y: 47.3386031
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Octobre 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Lors de ces deux crues, l'eau est montée jusqu'au sommet de la première marche de l'escalier soit (20cm). Le Repère est à 25cm au-dessus du TN devant l'escalier.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_121_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

5 ch. des Près Lajux

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_121 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01382190 / Y: 47.33860310
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927519 / Y: 6697484
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0138219 / Y: 47.3386031
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Lors de ces deux crues, l'eau est montée jusqu'au sommet de la première marche de l'escalier soit (20cm). Le Repère est à 25cm au-dessus du TN devant l'escalier.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_121_2 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

5 ch. des Près Lajux

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_121 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01382190 / Y: 47.33860310
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927519 / Y: 6697484
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0138219 / Y: 47.3386031
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : A vu l'eau monter au maximum à 45cm dans le garage. Parle de 2 crues en 1987 et 1989...

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_121_3 Date de mise à jour : 24/07/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25