

Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON**Rivière : **L' Ognon****Entre le 3 et le 5 rue du Moulin****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25\_S\_124

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.01540350 / Y: 47.33797650

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927641 / Y: 6697419

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0154035 / Y: 47.3379765

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : L'eau a dépassé de 5cm le seuil de l'ouverture avec des pavés de verre. Témoignage d'une ancienne habitante du n°3. La crue a eu lieu en février, l'année est inconnue (il est possible que ce soit 1999).**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_124\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DDT 25