Commune : **VORAY-SUR-L'OGNON** | Rivière : **L' Ognon**

30 rue basse, jardin

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_128 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.01945480 / Y: 47.33860990
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 927944 / Y: 6697501
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0194548 / Y: 47.3386099
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au niveau de la troisième marche de l'escalier du jardin. Niveau observé vers 1990. Ce Repère est situé 70cm au-dessus du TN devant l'escalier. En dehors de cette crue, l'eau n'a pas dépassé la deuxième marche.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_128_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25