

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Rte du Pont (RD276) face au camping

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_137 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.08078920 / Y: 47.35774650
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932489 / Y: 6699804
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0807892 / Y: 47.3577465
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

1982 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Témoignage de l'exploitant du camping : plus forte crue des années 80 : observé une lame d'eau par-dessus la route au bas (quelques mètres après l'entrée)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_137_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25