

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**Rte du Pont (RD276) face au camping**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_137      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.08078920 / Y: 47.35774650  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932489 / Y: 6699804  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0807892 / Y: 47.3577465  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**1982** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : Témoignage de l'exploitant du camping : plus forte crue des années 80 : observé une lame d'eau par-dessus la route au bas (quelques mètres après l'entrée)

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_137\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25