



Commune : **CROMARY**

Rivière : **L' Ognon**

14 rue du Pont, portail

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_139

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07852010 / Y: 47.35932920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932311 / Y: 6699973

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0785201 / Y: 47.3593292

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à l'armature horizontale du portail. 87cm au- dessus du seuil du portail.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_139_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

14 rue du Pont, portail

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_139 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07852010 / Y: 47.35932920
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932311 / Y: 6699973
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0785201 / Y: 47.3593292
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à la gâche de la serrure. 71cm au-dessus du seuil du portail.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_139_2 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

14 rue du Pont, portail

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 250GNDT25_S_139 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07852010 / Y: 47.35932920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932311 / Y: 6699973
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0785201 / Y: 47.3593292
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

3 février 2013 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est montée jusqu'à environ 18 cm en-dessous de la gâche de la serrure (Repère situé 53 cm au-dessus du seuil du portail)

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_139_3 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25