



Commune : CROMARY

14 rue du Pont, portail

Rivière : L' Ognon

3

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_139**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07852010 / Y: 47.35932920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932311 / Y: 6699973**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0785201 / Y: 47.3593292**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau est montée jusqu'à l'armature horizontale du portail. 87cm au-dessus du seuil du portail.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_139_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère



Commune : CROMARY

14 rue du Pont, portail

Rivière : L' Ognon

3

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_139**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07852010 / Y: 47.35932920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932311 / Y: 6699973**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0785201 / Y: 47.3593292**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau est montée jusqu'à la gâche de la serrure. 71cm au-dessus du seuil du portail.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_139_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25



Commune : CROMARY

14 rue du Pont, portail

Rivière : L' Ognon

3

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_139**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.07852010 / Y: 47.35932920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932311 / Y: 6699973**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0785201 / Y: 47.3593292**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**3 février 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau est montée jusqu'à environ 18 cm en-dessous de la gâche de la serrure (Repère situé 53 cm au-dessus du seuil du portail)**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_139_3**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25