

Commune : **CROMARY****15 rue du pont, perron**Rivière : **L' Ognon****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25\_S\_141

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07804170 / Y: 47.36092740

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932268 / Y: 6700148.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0780417 / Y: 47.3609274

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau a dépassé la moitié de la hauteur du perron de la maison (60cm), à environ 40 cm du sol**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25\_R\_141\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25