

Commune : **CROMARY**Rivière : **L' Ognon**

Terrasse arrière du 15 rue du Pont

1Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL



Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_142**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07833760 / Y: 47.36100070**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932290 / Y: 6700158**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0783376 / Y: 47.3610007**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau a recouvert la terrasse de quelques cm (et a atteint le seuil de la remise, de l'autre côté du canal)

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_142_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25