Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Intersection rue Tournante rue du Pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_143 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07747870 / Y: 47.36105050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932225 / Y: 6700161
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0774787 / Y: 47.3610505
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

1910

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau est arrivée au coin des rues du Pont et Tournante (on reconnaît les pierres de taille) + 15 cm env./TN. La pierre de taille du bas, de hauteur 25cm, est majoritairement immergée. Le TN à l'angle correspond approximativement au TN à 1m dans le prolongement de la façade Nord (rue en pente).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_143_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25