

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**12 rue du Pont, escalier d'entrée**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_145      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**3 février 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le 3 février 2013, l'eau est montée jusqu'à la deuxième marche de l'escalier. Repère à 31 cm au-dessus du TN.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_145\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**12 rue du Pont, escalier d'entrée**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_145      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**18 décembre 1982**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Le 18 décembre 1982, il y a eu jusqu'à 15 cm d'eau dans la maison. (105 cm au dessus du TN). Ce Repère est situé 74 cm au-dessus de celui de février 2013 (3 marches=55cm + seuil=4cm + 15cm). C'est la plus forte crue observée par la propriétaire.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_145\_2      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**12 rue du Pont, escalier d'entrée**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_145      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07825970 / Y: 47.36033610  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932287 / Y: 6700084  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0782597 / Y: 47.3603361  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**2010** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : L'eau à recouvert l'avant-avant- dernière marche, de quelques cm (52cm/TN). Repère à 21 cm environ au-dessus du repère de 2013.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_145\_3      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25