



Commune : CROMARY

Rivière : L' Ognon

**Rte des faubourgs (face à la maison du milieu)****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_146**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.07924690 / Y: 47.36459820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 932343 / Y: 6700560**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0792469 / Y: 47.3645982**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Février 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Cet hiver, l'eau a dépassé la tache verte des herbes (face à la maison), et s'est approchée à 10m du muret.**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_146\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25