Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

Rte des faubourgs (face à la maison du milieu)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_146 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.07924690 / Y: 47.36459820
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932343 / Y: 6700560
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0792469 / Y: 47.3645982
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Cet hiver, l'eau a dépassé la tache verte des herbes (face à la maison), et s'est approchée à 10m du muret.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_146_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25