

Commune : **CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**Rte des faubourgs (face à la maison du milieu)**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_146      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.07924690 / Y: 47.36459820  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 932343 / Y: 6700560  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0792469 / Y: 47.3645982  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Février 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Cet hiver, l'eau a dépassé la tache verte des herbes (face à la maison), et s'est approchée à 10m du muret.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_146\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25