

Commune : **PALISE** | Rivière : **L' Ognon**

Bancs chemin de la Prairie

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_149 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09163320 / Y: 47.37221520
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933244 / Y: 6701442
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0916332 / Y: 47.3722152
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

7 décembre 2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau a dépassé l'assise du banc de droite (il y a 3 bancs) au bord de l'Ognon. photo DREAL le 7/12/10 16h30 (pointe à Beaumotte-Aubertans à 21h30)

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_149_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25