

Commune : **PALISE** | Rivière : **L' Ognon**

**18 chemin de la Prairie**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_153      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.09455020 / Y: 47.37059700  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933471 / Y: 6701271  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.0945502 / Y: 47.370597  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Gauche

**Décembre 1982**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau est arrivée à 50cm du seuil du garage (environ 10cm en niveau). Crue de 1982, ou peut-être 1983.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_153\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25