

Commune : **PALISE** | Rivière : **L' Ognon**

18 chemin de la Prairie, rampe

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_154 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.09473500 / Y: 47.37058300
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 933485 / Y: 6701270
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.094735 / Y: 47.370583
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Gauche

Février 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau arrive au niveau de la lampe jaune, au bas de la rampe. pour les crues « fréquentes, comme cet hiver 2013 ».

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_154_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme : DDT 25