


Commune : **AULX-LES-CROMARY**Rivière : **L' Ognon****Champ à côté du château de la Vaire****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_155**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.09011580 / Y: 47.37557090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 933115 / Y: 6701810**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.0901158 / Y: 47.3755709**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Témoignage du gardien. L'eau inondait tout le champ en aval du château, sur 10cm au pied de la rampe menant à la route. Crue la plus forte qu'il ait observée, « il y a longtemps ». Au niveau des 3-4 maisons de pêche en limite avec Cromary, la route avait été coupée.**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_155_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25