

Commune : **AULX-LES-CROMARY** | Rivière : **L' Ognon**

**Arrière de la maison 10 rue de L'Ognon**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_157      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.11129130 / Y: 47.37457330  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 934716 / Y: 6701762  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1112913 / Y: 47.3745733  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Février 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Cet hiver (2013) l'eau à approché la barrière côté bâtiment, là ou il y a un creux.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_157\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25