



Commune : **VANDELANS**

Rivière : **L' Ognon**

Derrière le bâtiment dans l'angle de la rue de la Fontaine

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_170

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.16213810 / Y: 47.39410210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 938463 / Y: 6704082

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1621381 / Y: 47.3941021

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



1970

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau recouvre une bonne partie du jardin de la propriété voisine. photo transmise par Mme le maire

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_170_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère