Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Derrière le 1 rue de Baufremont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_171 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.16594870 / Y: 47.39302530
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 938755 / Y: 6703974
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1659487 / Y: 47.3930253
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Février 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau approche le garage au fond de la propriété (elle dépasse la haie qui rejoint la route). photo transmise par Mme le maire

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_171_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25