

Commune : **VANDELANS****Derrière le 1 rue de Baufremont**Rivière : **L' Ognon****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25\_S\_171

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs





Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.16594870 / Y: 47.39302530

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 938755 / Y: 6703974

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1659487 / Y: 47.3930253

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Février 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires** : L'eau approche le garage au fond de la propriété (elle dépasse la haie qui rejoint la route). photo transmise par Mme le maire**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25\_R\_171\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non**Visibilité** : Non**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné

Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25