

Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon**

## Jardin derrière le 1 rue de Baufremont

**1**Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL



**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_173**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16548670 / Y: 47.39306490**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 938720 / Y: 6703977**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1654867 / Y: 47.3930649**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

## Mars 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau a atteint le pied du deuxième arbre de l'alignement (voir photo aérienne de 2001). photo transmise par Mme le maire

### GÉNÉRAL

**Code :** 250GNDT25\_R\_173\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

### MARQUE


**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère