


Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Jardin derrière le 1 rue de Baufremont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_173 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.16548670 / Y: 47.39306490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 938720 / Y: 6703977
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1654867 / Y: 47.3930649
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Mars 2001 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**


Commentaires : L'eau à atteint le pied du deuxième arbre de l'alignement (voir photo aérienne de 2001). photo transmise par Mme le maire

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_173_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme(s) : DDT 25