

Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon**

Propriété numéro 3 Pré en Entrant

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_174**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.16366190 / Y: 47.39316870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 938582 / Y: 6703983**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1636619 / Y: 47.3931687**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Mars 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****Commentaires :** L'eau submerge une bonne partie du soubassement du conduit de fumée (H approx : 50 cm) photo transmise par Mme le maire**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25_R_174_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025




Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25