

Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Table de pic-nique de l'aire de loisir autour de l'étang

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_176 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17117040 / Y: 47.39136040
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939156 / Y: 6703805
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1711704 / Y: 47.3913604
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

10 mars 2006
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau atteint la sous-face du banc, photo du 10/3/6 transmise par Mme le maire

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_176_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25