


Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon**

## Façade est du bâtiment le long de la RD24

**3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_181**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.17050460 / Y: 47.39244160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939101 / Y: 6703922.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1705046 / Y: 47.3924416**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**10 mars 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** 27 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext. soit 29cm) L'eau traversait la route. Pense qu'en 1983, l'eau n'était pas entrée dans la maison. Eau dans la maison également en 90 et 99 (voir fiches).

**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_181\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25



Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon****Façade est du bâtiment le long de la RD24****3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_181**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.17050460 / Y: 47.39244160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939101 / Y: 6703922.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1705046 / Y: 47.3924416**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 18 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 20cm**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_181\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère

Commune : **VANDELANS**Rivière : **L' Ognon**

## Façade est du bâtiment le long de la RD24


**3**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_181**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 6.17050460 / Y: 47.39244160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939101 / Y: 6703922.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1705046 / Y: 47.3924416**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Octobre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** 10 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 12cm**GÉNÉRAL****Code :** 250GNDT25\_R\_181\_3**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25