

Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Façade est du bâtiment le long de la RD24

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_181 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

10 mars 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 27 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext. soit 29cm) L'eau traversait la route. Pense qu'en 1983, l'eau n'était pas entrée dans la maison. Eau dans la maison également en 90 et 99 (voir fiches).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_181_1 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Façade est du bâtiment le long de la RD24

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_181 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

1990 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 18 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 20cm

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_181_2 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25

Commune : **VANDELANS** | Rivière : **L' Ognon**

Façade est du bâtiment le long de la RD24

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_181 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17050460 / Y: 47.39244160
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939101 / Y: 6703922.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1705046 / Y: 47.3924416
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

Octobre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : 10 cm d'eau dans la maison (+2cm de seuil sur dalle ext.) soit 12cm

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_181_3 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25