



Commune : LA BARRE

Rivière : L' Ognon

Chaussée devant le 9 rue de l'angle

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_185**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17786000 / Y: 47.40215100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939612 / Y: 6705023**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.17786 / Y: 47.402151**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : L'eau a atteint le pied de la poubelle grise approximativement (années 80-90). La chaussée du parking a été rechargée.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_185_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25