



Commune : LA BARRE

Rivière : L' Ognon

Angle du champ visible depuis l'angle de la Rue de l'Angle

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_186**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.18207680 / Y: 47.40254920**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 939928 / Y: 6705080**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1820768 / Y: 47.4025492**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Mars 2006

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : L'eau a totalement recouvert le piquet qui fait l'angle du champ de blé. H=120cm

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_186_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25