Commune : **LA BARRE** | Rivière : **L' Ognon**

# Angle du champ visible depuis l'angle de la Rue de l'Angle

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs
**Code :** 25OGNDT25_S_186 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.18207680 / Y: 47.40254920
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 939928 / Y: 6705080
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1820768 / Y: 47.4025492
**Code Hydro:** U10-0400 **Rive de référence:** Droite

## Mars 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** L'eau à totalement recouvert le piquet qui fait 'angle du champ de blé. H=120cm

## GÉNÉRAL

**Code :** 25OGNDT25_R_186_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DDT 25