



Commune : **BEAUMOTTE-AUBERTANS**

Rivière : **L' Ognon**

Four extérieur dans le jardin de l'association au bout de la rue de la Baume

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_193

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.17404210 / Y: 47.41632780

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939261 / Y: 6706585

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1740421 / Y: 47.4163278

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Mars 2006

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : L'eau est arrivée au bas de la porte du four = 85cm depuis le sol. Crue la plus forte depuis leur arrivée en 2005. à entendu dire qu'avant, il y avait eu de l'eau « jusqu'au genou » dans la maison (cf fiche dédiée).

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_193_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25