


Commune : **BEAUMOTTE-AUBERTANS** | Rivière : **L' Ognon**

**1 chemin des grands prés, portail**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_199      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.18182520 / Y: 47.41641230  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939847 / Y: 6706617.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1818252 / Y: 47.4164123  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**Octobre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** L'eau recouvre la partie pleine du portail (H=60cm). photo disponible en mairie de Beaumotte, annotée 26-27 octobre 1999. Egalement une indication « hauteur de l'eau derrière le cabanon=1,10m »...

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_199\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25

Commune : **BEAUMOTTE-AUBERTANS** | Rivière : **L' Ognon**

**1 chemin des grands prés, portail**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_199      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.18182520 / Y: 47.41641230  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 939847 / Y: 6706617.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1818252 / Y: 47.4164123  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**7 décembre 2010**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau recouvre de 30cm le portail, photo DDT70 prise le 7/12/2010 à 11h23

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_199\_2      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25