


Commune : **CENANS**Rivière : **L' Ognon****Maison au bout de la rue du Lavoir****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 25OGNDT25_S_206**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 6.19863720 / Y: 47.43077140**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 941049 / Y: 6708263**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.1986372 / Y: 47.4307714**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** La maison est sur pilotis. L'eau a légèrement dépassé le trait supérieur de la plateforme de la maison. H=1,15m. Le témoin est là depuis 1976. Crue la plus forte observée. Niveau supérieur de 35cm à la crue de 2010, donc ce n'est vraisemblablement pas 1982 ou 1990 (différence >1m au pont de Cenans...).**GÉNÉRAL****Code :** 25OGNDT25_R_206_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Commune : **CENANS** | Rivière : **L' Ognon**

Maison au bout de la rue du Lavoir

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_206 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19863720 / Y: 47.43077140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 941049 / Y: 6708263
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1986372 / Y: 47.4307714
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

7 décembre 2010 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : L'eau à presque atteint le soubassement de la construction. H=80cm. photo DDT 70, prise le 7/12/2010 à 10h53

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_206_2 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25