



Commune : **CENANS**

Rivière : **L' Ognon**

Station de pompage au bout de la rue du Lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_207

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.19844420 / Y: 47.43087580

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 941034 / Y: 6708274

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1984442 / Y: 47.4308758

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



Décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Témoignage de M.le Maire (repérage Sogreah pour DDT70, avril 2003). Le niveau à mesurer est la marque sur le montant droit. H= 105cm environ sur TN à l'angle Est.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_207_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme(s) : DDT 25



Photo du repère