



Commune : LARIANS-ET-MUNANS

Rivière : L' Ognon

## Entrée du bâtiment du stade

1 Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL


**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25\_S\_219**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.23968140 / Y: 47.41746350**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944201 / Y: 6706912**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2396814 / Y: 47.4174635**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Témoignage oral

**Commentaires :** Il y a eu 60cm d'eau contre les portes du gymnase. Mais le plancher a été surélevé partout de 18cm.

### GÉNÉRAL

**Code :** 250GNDT25\_R\_219\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 25

Photo du repère