

Commune : **LARIANS-ET-MUNANS**Rivière : **L' Ognon****Extrémité sud du terrain de foot****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25_S_220

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24057050 / Y: 47.41658280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944272 / Y: 6706817

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2405705 / Y: 47.4165828

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**Date inconnue ou approximative**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** L'eau à submergé la lice du terrain de foot (H=1,10m-1,15m), selon le président de l'US Larians Munans. Il y à plusieurs fois par an, 30-40cm d'eau sur le terrain.**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25_R_220_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

24/07/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Photo du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme(s) :** DDT 25

Commune : **LARIANS-ET-MUNANS** | Rivière : **L' Ognon**

Extrémité sud du terrain de foot

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
 Code : 25OGNDT25_S_220 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24057050 / Y: 47.41658280
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944272 / Y: 6706817
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2405705 / Y: 47.4165828
 Code Hydro: U10-0400 Rive de référence: Droite

7 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photo du 7/12/2010 8h40

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_220_2 Date de mise à jour : 21/05/2025
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 25