Commune : **OLLANS** | Rivière : **L' Ognon**

Arrière de la petite maison à l'ouest de la rue du Château

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_223 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.24391480 / Y: 47.41788600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 944518 / Y: 6706972
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2439148 / Y: 47.417886
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Gauche

7 décembre 1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : ou 1983. L'eau à largement recouvert le jardin, presque jusqu'au niveau de la construction. La maison au-dessus avait de l'eau dans la cave. Crue la plus forte observée, peut-être 1982 ou 1983.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_223_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25