



Commune : MAUSSANS

Rivière : L' Ognon

Angle sud-ouest du mur de propriété du château de Maussans

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs**Code :** 250GNDT25_S_228**Date de mise à jour :** 21/05/2025**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.25063550 / Y: 47.42954580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 944971 / Y: 6708286.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2506355 / Y: 47.4295458**Code Hydro:** U10-0400**Rive de référence:** Droite

Décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : doute sur la date. L'eau a atteint l'angle du mur du château, voire le bosquet un peu plus haut. Témoignage d'une riveraine rue de Vernes. L'hiver 2012-2013, l'eau a franchi la route d'Avilly, au point bas.

GÉNÉRAL

Code : 250GNDT25_R_228_1**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 25