Commune : **BESNANS** | Rivière : **L' Ognon**

Bout de la rue du Lavoir

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_237 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26001400 / Y: 47.44838350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945591 / Y: 6710406.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.260014 / Y: 47.4483835
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

7 décembre 2010

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Date inconnue. Témoignage d'un habitant (date ancienne). Le maire indique que l'eau atteint la grange (gauche photo) en cas de crue exceptionnelle. Le lavoir est plus fréquemment touché. En moyenne 1 fois par an, la route de Maussans est coupée.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_237_1 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25