

Commune : **BESNANS****Bout de la rue du Lavoir**Rivière : **L' Ognon****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Saône-Doubs

Code : 250GNDT25_S_237

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26001400 / Y: 47.44838350

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945591 / Y: 6710406.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.260014 / Y: 47.4483835

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite

**7 décembre 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires** : Date inconnue. Témoignage d'un habitant (date ancienne). Le maire indique que l'eau atteint la grange (gauche photo) en cas de crue exceptionnelle. Le lavoir est plus fréquemment touché. En moyenne 1 fois par an, la route de Maussans est coupée.**GÉNÉRAL**

Code : 250GNDT25_R_237_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025



Photo du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DDT 25