Commune : **BESNANS** | Rivière : **L' Ognon**

Aire de pic-nique à la sortie nord du village

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : 25OGNDT25_S_239 **Date de mise à jour :** 21/05/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26066060 / Y: 47.45223950
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945622 / Y: 6710837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2606606 / Y: 47.4522395
Code Hydro: U10-0400 **Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Date inconnue. Une année, l'eau à recouvert les tables en ciment (H=77cm, léger terre-plein de 5-10cm). Témoignage d'un habitant de Besnans. Date de crue inconnue, peut-être dans les années 80 ou début 90.

GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25_R_239_1 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : EPTB Saône et Doubs

Photo du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 25