

Commune : **BESNANS** | Rivière : **L' Ognon**

## Aire de pic-nique à la sortie nord du village

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_239      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 6.26066060 / Y: 47.45223950  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945622 / Y: 6710837  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2606606 / Y: 47.4522395  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Droite

**0** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Date inconnue. Une année, l'eau à recouvert les tables en ciment (H=77cm, léger terre-plein de 5-10cm). Témoignage d'un habitant de Besnans. Date de crue inconnue, peut-être dans les années 80 ou début 90.

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_239\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme : DDT 25