



Commune : **MONTBOZON**

Rivière : **L' Ognon**

## Escalier maison rue du moulin

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : 25OGNDT25\_S\_254

Date de mise à jour : 21/05/2025

Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.26249350 / Y: 47.46444100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 945704 / Y: 6712197

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.2624935 / Y: 47.464441

Code Hydro: U10-0400

Rive de référence: Droite



**1983**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Ou 1999 ? l'eau est montée au pied de l'escalier. Il y a plus longtemps encore, une crue aurait apporté l'eau au niveau d'un deuxième escalier « qui n'existe plus » au moins 1m plus haut que celui-ci (bien plus haut sur la rue).

### GÉNÉRAL

Code : 25OGNDT25\_R\_254\_1

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

21/05/2025

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 25



Photo du repère